

Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Indikator	Tahun 2018
1	Persentase Penanganan Sampah	100%
2	Pencemaran Status Mutu Air	100%
3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	30%
4	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	17%
5	Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk	16,90%
6	Penegakan hukum lingkungan	100%
7	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	92,28%
8	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%
9	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%
10	Kerusakan Kawasan Hutan	7,23%
11	Rasio Ruang Terbuka Hijau	42,74%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Manggarai Timur, Maret 2019

**Data TPS dan TPA yang Berkondisi Baik
di Kabupaten Manggarai Timur
Keadaan s/d Maret 2019**

No	TPS/TPA	KEADAAN S/D MARET 2019		
		Jumlah (unit)	Lokasi	Kondisi
I	TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA (TPS)			
1	Tong Sampah	75 unit	Menyebar di OPD 25 unit Kelurahan Kota Ndora 25 unit Kelurahan Rana Loba 17 unit Desa Nanga Labang 8 unit	Baik Baik Baik Baik
2	Bak Sampah	10 unit	SDK Bugis 1 unit SDK Rana Loba 1 unit Kevikepan Borong 1 unit Pasar Borong 4 unit Puskesmas Borong 1 unit SMPN 11 Borong 1 Unit Pantai Cepi Watu 1 unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
II	TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)			
1	Rumah Atap Sampah	1 unit	Mbo Lopi, Kelurahan Tanah Rata Kecamatan Kota Komba	Baik
2	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1 unit	Mbo Lopi, Kelurahan Tanah Rata Kecamatan Kota Komba	Baik

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Manggarai Timur, Maret 2019